

7 S2.1.1 | S4.1.2 **SECTION** 1 1/2" = 1'-0"



4 S4.1.2 **SECTION** 3/4" = 1'-0"



9 S2.1.1 | S4.1.2 **SECTION** 1 1/2" = 1'-0"



TYPICAL JAMB



BOX HEADER

8 S4.1.2 **SECTION** 1 1/2" = 1'-0"



6 S2.1.1 | S4.1.2 **SECTION** 1 1/2" = 1'-0"



5 S4.1.1 | S4.1.2 **SECTION** 1 1/2" = 1'-0"



2 S4.1.2 **SECTION** 1 1/2" = 1'-0"



3 S4.1.2 **SECTION** 3/4" = 1'-0"



1 S4.1.2 **SECTION** 3/4" = 1'-0"

MOSELEYARCHITECTS
3200 NORFOLK STREET, RICHMOND, VA 23230
PHONE (804) 794-7555 FAX (804) 355-5890
MOSELEYARCHITECTS.COM

PROGRESS PRINT NOT FOR CONSTRUCTION

DOBO HALL REPAIR & RENOVATION

State Project Number - TBD
UNIVERSITY of NORTH CAROLINA - WILMINGTON
4978 CAHILL DR, WILMINGTON, NC 28403

PROJECT NO:	DATE:
580999	January 1, 2015

REVISIONS

DATE	DESCRIPTION

FRAMING SECTIONS

S4.1.2

3/27/2019 12:55:24 PM